

Spi Kabelbäume und Steuergeräte

Modelljahr ab VIN:

1993 058747

1994 064959

1995 103248

1996 -

1997 134455

Kabelbaum Motor:

YSB10219

1300cc SPI , ohne Wegfahrsperre , 2 ECU Stecker MEMS 1.3

BD (058747) BIS BD 059821

YSB10265

1300cc SPI , ohne Wegfahrsperre , 1 ECU Stecker MEMS 1.6

BD 059822 BIS BD 103112

YSB103970

1300cc SPI , mit Wegfahrsperre , 1 ECU Stecker MEMS 1.6, großer Sicherungskasten

BD 103113 BIS BD 134454

YSB104630

1275cc MPI , mit Wegfahrsperre , 1 ECU Stecker rot MEMS 2.0

BD 134455 BIS WD 161626

YSB106650

1275cc MPI , mit Wegfahrsperre , 1 ECU Stecker rot MEMS 2.0

WD 161627 BIS

Wegfahrsperre:

Lucas 5AS

BD 103113 BIS

Schalter Gaspedal

NNS10001

BD 58747 BIS BD 60473

Sicherungskasten

RTC440A

BIS BD 103112

ECU COOPER:

MNE10027

1300cc SPI Cooper - Except: Japan

BD 58747 BIS BD 60487

MNE10078 alternativ

1300cc SPI COOPER - Japan

BD 58747 BIS BD 60487

MNE10092

1300cc SPI COOPER , ohne Wegfahrsperre

BD 60488 BIS BD 69492

MNE101070

1300cc SPI COOPER , ohne Wegfahrsperre , 1 Stecker

BD 69493 BIS BD103112

MNE101170

1300cc SPI COOPER , mit Wegfahrsperre , 1 Stecker

BD 103113 BIS BD134454

ECU STD

MNE10097

1300cc SPI STD , ohne Wegfahrsperre

BD (58747) BIS BD 59586

MNE10089

1300 cc SPI STD , ohne Wegfahrsperre

BD 59587 BIS BD 67377

MNE101040

1300 cc SPI STD , 1 Stecker , ohne Wegfahrsperre

BD 67378 BIS BD 103112

MNE101150

1300 cc SPI , 1 Stecker , mit Wegfahrsperre

BD 103113 BIS BD 134454

Gruß

Michael Hagedorn