

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben den Mini Baujahr 05.2001 komplett restauriert und das Faltdach als gebraucht aber noch nie verbaut gekauft und nach dem Lackieren eingebaut.

Das Problem war das das Dach nicht parallel nach vorne fährt, nicht vollständig schließt und die Dachhaut nicht richtig gespannt wird.

Leider wurden beim Einbau einige Fehler gemacht die der Minispezialist Martin Kreuzer Karosseriebau in Höxter wieder gerichtet hat.

Dabei ist aufgefallen das die oben abgebildeten Teile defekt waren und ausgetauscht werden müssen.

Die mit dem gelben Kringel gekennzeichneten Teile sind defekt und werden neu benötigt, sie stecken in dem Aluprofil und sorgen meines Wissens nach dafür das das Dach dicht verschließt.

Ich würde mich freuen wenn sie uns mit einer Explosionszeichnung, Ersatzteilen und oder einem Kontakt eines Ersatzteillieferanten helfen könnten?

Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Holzminden!

Dieter Kumlehn

Einbeckerstraße 30

37603 Holzminden


Tel. 0172 3575577







STYLED AND MANUFACTURED BY
VERMEULEN HOLLANDIA B.V.
NO: 3 0 0 0 8 6 9



FRONT

Hollandia Sapphire

FRONT

- Hande Bekleding
Hard Trim
Hante Zwartste
Garniture Duru
Fornio Piegado

- 28 x 1
1 x
1 x
1 x

- 28 x 1
1 x
1 x
1 x



Hollandia Sapphire

689234-0





